



Arkusze danych produktów

Noniusz w dolnej części, ściągacz ukośny dla CD 60-27
Item No. 5547



Stand: 01.09.2026 | 21:05



Oznaczenie	Noniusz w dolnej części, ściągacz ukośny dla CD 60-27
Opis	Do mocowania profili CD do konstrukcji stropowych, kopuł i sklepień. Zmienna regulacja dla skośnych zawiesznień. Możliwość bocznego mocowania za pomocą funkcji obrotowej.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Akcesoria do sufitów i ścian
Grubosc materiału	0,9 – 1,5 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Klasa zrównoważenia	0,40 kN
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	- Połączenie dolnej części noniusza z górną częścią noniusza odbywa się za pomocą dwóch klipsów zabezpieczających lub kątownika zabezpieczającego - Wciśnij profil CD w dolny uchwyt ukośny noniusza i zabezpiecz go przed przesuwaniem za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących - Dostosuj, jeśli to konieczne - Zabezpieczyć wspornik zabezpieczający, wyginając go po wyrównaniu konstrukcji nośnej
Pojemność pod obciążeniem	0,400 kN
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
117398	17.00	Stalowa blacha ocynkowana	100 SZT / 32 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Noniusz w dolnej części, ściągacz ukośny
dla CD 60-27
Item No. 5547



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!